

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ โตโยต้า วีโก้ 2.0 (ตอนเช้า) สี เทา ทะเบียน นคร 9609 วันที่ 21/5/67

เลขโมล 193627
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			ไฟสวิตช์ 200	1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่			เปลี่ยน 1930
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า			4. ใช้อัฟ				
2. ไฟหรี่หน้า			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล				
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก				
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
5. ไฟเลี้ยวหน้า			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแพน				
7. ไฟสูง			10. ครีษ				
8. ไฟท้าย			11. บั้มบั้น				
9. ไฟหรี่ท้าย			12. เพลากลาง				
10. ไฟเบรก			13. บั๊กน				
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)				
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


ค่าหัวโพง 1300



ด้านหน้า

ค่าหัวโพง 1300

1000
ค่าหัวโพง




ข้างขวา

1000
ค่าหัวโพง + 1000


1000
ค่าหัวโพง

1000



ด้านหลัง

ค่าหัวโพง 1000



ข้างซ้าย

ค่าหัวโพง 1000

สภาพ	ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ		
หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 245/25/R19		
หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 245/25/R19		
หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 245/25/R19		
หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 245/25/R19		
สภาพยาง		
หน้า R ยางปี 2024 ขนาด 245/25/R19		
หน้า L ยางปี 2021 ขนาด 245/25/R19		
หลัง R ยางปี 2022 ขนาด 245/25/R19		
หลัง L ยางปี 2022 ขนาด 245/25/R19		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	
แม็คคัสไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	
กระทะหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	