

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA COMMUTER 2.8 สี เทา ทะเบียน ฉัฉ 5206 กทม. วันที่ 12/11/67

แฉนวนพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 9 ต.ค. 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขใบเสร็จ 205592 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังชั้นขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แฉร์ ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรตโลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่แหบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ <u>น้ำแข็ง</u>	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ล้น / หนอง / เสี่ยง) <u>น้ำแข็ง</u>	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. แผงบังซ้าย (สี) (ลองแถม)



ด้านหลัง 2. แผงบังขวา (สี) (ลองแถม)

สี = 2,000



ข้างขวา

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		/		
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		/		
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		/		
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 235/65R16		/		
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด 77		/		
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 77		/		
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด 77		/		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		/		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
แม็กซีไฮเนอว์	☐ มี ☒ ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		/		