

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-MAX 1.9 L(DA) Hi-Lander สีเทา ทะเบียน บทร 8116 กรุงเทพมหานคร วันที่ 20/9/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 26/11/68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 60493 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพิก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่ <u>ไม่ติด</u>	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เกอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สวิตช์ลักษณะไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีซ	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาจับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		ดึงขวา
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟกระพริบซ้ายขวา




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (แตกหัก)



ข้างซ้าย

ราคา = 1,500

วางเงิน =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 255/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 255/65R17	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 255/65R17	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 255/65R17	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ติดที่ล้อ
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คซิโลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	