

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revo 9/9 2.8 Entry สี เทา ทะเบียน 9๑๗๓ 2155 กทม วันที่ 3/8/66


เลขใบสี <u>46696</u> แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☒ ว่าง <u>31 มี.ค. 66</u> ☐ ไม่ว่าง	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไสบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก ☒ ภูเขาจรีโมท <u>1</u>ดอก ☐ รีโมท.....ดอก Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
--	---	--

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อั้ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอ์รตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟสั้วหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหนบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครัษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบ้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟสั้วหลัง		☒		15. ท่อไอน์เสียง อัง		☒	3,500


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ด้าน	บน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐	☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐	☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 245/45 R18	☐	☐	
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 99	☐	☐	
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด 225 / 75 R15	☐	☐	
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด 79	☐	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
ฝาครอบมุล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☐	
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก (ซ่อม/เปลี่ยน)	☐	☐	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☐	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☐	