

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ มิตร้า 1.6 ลิตร ปี 2013 สี ขาว ทะเบียน 4กจ 912 วันที่ 27/4/62

เลขไมล์ 69048 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMTSTA13AEH014 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 3A92 VBCA134 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลุงเลม ☐ ไม่ลุงเลม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 365.862 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรีท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
2. ไฟหน้าบิด	☒	☐		4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า



ข้างซ้าย มีรอยแตกเป็น 66 ผลที่รถชน
หน้า L มีรอยแตกเป็น 66 ผลที่รถชนท้าย
ตัว L



ด้านหลัง



ข้างขวา มีรอยแตกเป็น 66 ผลที่
รถชนท้าย R

2,4000 บาท ดึง

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	185/60 R15	✓
	หน้า L	ยางปี	19	ขนาด	185/60 R15	✓
	หลัง R	ยางปี	19	ขนาด	185/60 R15	✓
	หลัง L	ยางปี	19	ขนาด	185/60 R15	✓
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓