

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า อัลติส 2010 สี ขาว ทะเบียน ขบ 6279 วันที่ 26/11/68

เลขไมล์ 264298 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MROGS12G405074261 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 2KD-650 97626 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 5.1-6 2563


กุญแจ ☒ ธรรมดา...1.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	สีขาวยุค R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	L7 มืด
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัคนไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แฮร์ (ความเย็น, กัดลิ้น)		☒	ไม่เย็นพอจับ	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☒ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ							
1. ไฟในแก๊ง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. ระบายใช้ชีพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			

ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

6. รอยร่วนน้ำมันเครื่อง ☒ ก่อขบข่าจันไขว้
 7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
 8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
 9. ยางหุแหนบ
 10. เบรก
 11. เช็คอัพ



ด้านหน้า



กันชนหน้า 150x100

ข้างซ้าย

สีกรมท่า 610x160x100

ชุดล้อสี 660x160x100

ล้อเหล็ก L



ด้านหลัง

สี 610x160x100

ข้างขวา

กระบะจั่วกับตัวรถ R 2x2

ล้อเหล็ก L

สี = 1,500 100 = 1,000
 1108 = 2,000 1000 = 1,000
 1100 = 2,500 5 = 5,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....18.....ขนาด.....205/70/15	✓		
หน้า L ยางปี.....18.....ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง R ยางปี.....18.....ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง L ยางปี.....18.....ขนาด.....205/70/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	สีของสภาพ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	สีของสภาพ
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	