

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota เลี้ยว 2019 สี ขาว ทะเบียน 20ฒบ 1858 วันที่ 28 มี.ค 65


เลขไมล์ 271163 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง TR0EB8CB500841674 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☒ ชาติ 135.064 ☐ ไม่ชาติ

กฎหมาย ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
☒ กฎจราจร.....2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PYD 800</u>			<u>✓</u> ดี	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเบรก			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟตัดหมอกหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเลี้ยวหน้า			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟตัดหมอกหลัง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟเลี้ยวหน้า			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟตัดหมอกหลัง			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเลี้ยวหน้า			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหน้า			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โบราร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันคาลิป			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำมันคาลิป			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				9. น้ำมันคาลิป			
23. กระดาษไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. น้ำมันคาลิป			
24. กระดาษมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				11. น้ำมันคาลิป			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระดาษพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัป			
1. ไฟในถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด				6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแอม			

ชื่อผู้จอง 6๓๘
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหลัง



ข้างขวา แก้วใส่น้ำ ๑๐๐ มล
 ๒๕: ๓๘๑ มล

สภาพล้อ		ด้าน	หมายเหตุ
หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง			
หน้า R	☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	8600
หน้า L	☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
หลัง R	☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
หลัง L	☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	6500
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่ก๊อไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		3500
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คฝ่าท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
เลาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	