


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ MITSUBISHI TRITON สี เทา ทะเบียน 9ก 3290 วันที่ 23/11/67
 เลขโมล 71966
 เลขตัวถัง ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 11/11/68
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกาส์ ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภาษี ☐ ธรรมดา ☐ งด
☒ ภาษี ☐ งด
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. กัดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยน 2200</u>			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับ ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี			* ไม่ติด	15. สลักกันชนไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพินอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า			* ไฟตก (ไฟต่ำ)	4. โช้คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบัน			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี			* ไม่ติด	14. พวงมาลัย (เส้น / หมอว / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม * กล้องมองหลังไม่ติด 5,000




ด้านหน้า 1 ทิ้งท้ายชนหน้า 1600



ข้างขวา 1 หนึ่งประตูด้านหน้า



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 1 ทิ้งท้าย R ทิ้ง 1000

ถังลิ้นจี่ R 1300

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	* เหนือคหน้า R เหนือคหน้า
	หน้า L ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี 2024 ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	* ยางหัว L เหนือคหน้า R 1000
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	* ฟิล์มหน้า R เหนือคหน้า 400
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	