

วันที่ 23/11/67


☒ ไม่ทราบ..... 11/10/68

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สทอด


๒. ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม * กล้องมือขงบริษัทที่เปลี่ยน (5000)


กระจก 1500




ด้านหน้า 1 กระจกหน้า 1500



ข้างขวา 1 กระจกหน้า (กระจก)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 1 กระจก R 1500
กระจกข้าง R 1300

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ กระจกเดิม ☐ กระจกแต่ง ☐ กระดาษ / ขนาด R17 นิ้ว	☒	* กระจกหน้า R กระจก
	หน้า L ☒ กระจกเดิม ☐ กระจกแต่ง ☐ กระดาษ / ขนาด R17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ กระจกเดิม ☐ กระจกแต่ง ☐ กระดาษ / ขนาด R17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ กระจกเดิม ☐ กระจกแต่ง ☐ กระดาษ / ขนาด R17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี 2024 ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	* ยางหัว L กระจกหน้า 1000
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	* กระจกหน้า R กระจก 400
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระดะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่กชิลเลอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ผูกท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	