

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI ATTARGE 1.2 GLS สี แดง ทะเบียน 6กข 7293 กทม วันที่ 31/10/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 16 พ.ย. 68



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขโมล 99318 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น) กลิ่น ไม่เย็น			160
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี กล้องแต่ง	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บัมเปอร์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ปัดน้ำ	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง 1. สีขาด ขอบ (เศษ) (สี)

2. กันชนหลัง (สี)

3. สีบริเวณขอบ (เศษ) (สี)

ข้างซ้าย

ราคา 2 = 3,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 195/50 R15	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 9	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 9	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 9	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	