

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota ALTIS

สี ขาว

ทะเบียน 2676 สงขลา

วันที่ 11/07/67

เลขโมล 149477

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ ๘ ☐ ไม่

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 18 ส.ค. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา

☒ ถูกใจ 2

☐ 3


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ค่า	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ค่า	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพวง			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแผ่นเครื่อง / แกนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ			
18. กระจุไฟฟ้าปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ			
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มขอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปั่น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปั่น			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟเลี้ยวขวา L.R. มีอยู่ 3

1,000 x 2 = 2,000



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี).
2. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี: 2600

ขาว & เงิน



ข้างขวา

	ด้าน	บน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205/55R16	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	