

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น

ALTiS

ทะเบียน

95 9676 สงขลา

วันที่เข้าซ่อม

11-7-67

เวลา

วันที่ซ่อมเสร็จ

16-7-67

เวลา

15-00

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง + ล้าง 10W 40</u>
หมักน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกลอก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ 695mm ยาว 4 เส้น
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
แบริดพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ น้ำมันเบรค 70-80% ของเส้น + เสียรจากแค่ ๑ตัว
ครีซ (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟววิน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ 695mm ยาว ๖ L+R
เพลากลาง	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เฟืองท้าย	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
แหนบ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ

ระบบไฟหน้าบด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
--------------	--