

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ~~CHEVROLET~~ **CHEVROLET** สี **ดำ** ทะเบียน **๒๗๑ ๔๔๗๓** วันที่ **10 ธค 65**



เลขไมล์ **18275**
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง **๒๒1๔๔65**
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท **1**.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	เข้า	ไม่เข้า	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	เข้า	ไม่เข้า	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง 900	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. กัดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์ ดีเยี่ยม	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบริดวอร์รี่ เปลี่ยนใหม่ ๑๐๐๐	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		15. สลักล็อกนิรภัย	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☐	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		พวงมาลัย ๒๗๗			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า พอร์ทัลกริปโรตัม
ปี ๑๐๐๐

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....		☒		
	หน้า L ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....	<u>255/50 R18</u>	☒		
	หลัง R ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....		☒		
	หลัง L ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....		☒		
ยางขอบกระຈ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระຈ	☐ มี ☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรคหลังค	☐ มี ☐ ไม่มี		☒		