

ใบตรวจสภาพ

ปี 2015

รุ่นรถ... สี... ทะเบียน... วันที่ 8 ก.ย 63

เลขไมล์ 64934 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญกญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง 142LLOGH617992 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญกญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง FW9G15211226 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี



เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาด..... ☐ ไม่ชาด.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 1000	✓		ด้า
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่		✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง	✓			4. ใช้อัฟ			
2. ไฟหน้าบิด	✓			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
ชื่อผู้จอง 668				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแทนบ			

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกชนหน้า
สีสดชนเบี 466 พล
2000

ข้างซ้าย 666 พลชนเบี 466 พล
ท้ายกระแทกชนเบี
2000



ด้านหลัง กระจกชนท้าย
2500

ข้างขวา กระจก L สีสดชนเบี 466 พล
2000
รวม 21,800

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 15... ขนาด..... 245/70/16		✓	แตกตาย 1 5200
หน้า L ☐ ยางปี 15... ขนาด..... 245/70/16		✓	
หลัง R ☐ ยางปี 15... ขนาด..... 245/70/16		✓	
หลัง L ☐ ยางปี 15... ขนาด..... 245/70/16		✓	
ยางขอบกระจัก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	600
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		