



ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ พิกัด เดวี 2.0 2015 สี 818 ทะเบียน บธ-2521 วันที่ 13.01.64

เลขไมล์ 829.39 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา 1 ดอก
เลขตัวถัง MHYGDN71T00407349 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 5 01.01.64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PY 400</u>		☒	ดี	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น) <u>1200</u>		☒	ไฟเย็น	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		<u>1310</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท	☒		
1. ไฟในถัง	☒		<u>ไฟครบ 7 6</u>	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
2. ไฟหน้าปัด				6. เบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง <u>6096</u>				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุ้มแหนบ	☒		
สมโภชน์							



ด้านหน้า กระจกหน้าบวมสีฟ้า ข้างซ้าย กระจกสีฟ้า, กระจกสีฟ้า
 6666, ฝากระโปรงหน้าบวม กระจกสีฟ้า L, กระจกสีฟ้า
 3500 4500



ด้านหลัง ฝาท้ายบวมสีฟ้า ข้างขวา กระจกสีฟ้า, กระจก
 1500 = สี 13500 กระจกสีฟ้า, กระจกสีฟ้า
 รวม 19410 กระจกสีฟ้า 2000 4000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	สีฟ้า
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 195/14	☒	☒	5900
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 195/14	☒	☒	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 195/14	☒	☒	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 195/14	☒	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	สีฟ้า
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	สีฟ้า
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
แม็กไฟไลน์อร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	สีฟ้า
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	