

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ยาคู เอ็ม 2 ปี 2017 สี เทา ทะเบียน กต. 182 วันที่ 21 พ.ย 67

เลขไมล์ 147291

เลขตัวถัง MM3CV031500118713

เลขเครื่อง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด.....


6 ก.ย 2564

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		<u>600</u>
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			<u>1,200</u>
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			


ชื่อผู้จอง 698

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า สีดำเงาเหล็ก
รุ่น 6ปี 64 แยก 2,000



ข้างซ้าย



ด้านหลัง สีดำเงาเหล็ก
รุ่น 6ปี 64 แยก
2,000



ข้างขวา สีดำเงาเหล็ก
รุ่น 6ปี 64 แยก
2,000 รวม 8,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	✓		
	หน้า L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	✓		
	หลัง R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	✓		
	หลัง L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/65/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		สีล้อขวา 6ปี 64 แยก
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		