

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น D-MAX CAB Hi-Lander 1.9 (A/T) สี ฟ้า ทะเบียน 2ตม 1663 กทม. วันที่ 7/11/67

แผ่นโพลีคาร์บอเนต ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนาคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 16 กย 68


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอกลูก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขโมล 186888 เลขเครื่อง เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเพื่องท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. โช้คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระจุพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเพื่องท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุแหบน			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ล้น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. กำบังหน้า (สี)




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กำบังหลัง (พร้อม) (สี)

สี 4,508



ข้างขวา 3. กระบะขวา (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางบี 24 ขนาด 245/70R16	☒	
	หน้า L ยางบี 24 ขนาด 9	☒	
	หลัง R ยางบี 24 ขนาด 9	☒	
	หลัง L ยางบี 24 ขนาด 9	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซิโลนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระทะหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	