

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2015 สี 6ท ทะเบียน กข 2398 วันที่ 5 ต.ค 64

เลขไมล์ 155369

เลขตัวถัง TR2BT9F3401201295

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 18 ก.ย 64

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระบอกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระบอกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	<u>1500</u>
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอบ			


ชื่อผู้จอง 6076

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกหน้าสีเงิน
66พล + สะเก็ดสนิมสีเงิน
66พล 3,500



ข้างซ้าย สีประตูโปร่งแสงสีเงิน +
66พล สดสี 66พลทอง
4000



ด้านหลัง สะเก็ดสนิมสีเงิน
66พล 1500



ข้างขวา 66พล สดสี 66พลทอง
ประตูหน้าสีเงิน 66พล
4000

สภาพล้อ	หน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	☐	☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐	☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐	☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐	☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐	☐	ยางปี	17 ขนาด		✓	
	หน้า L	☐	☐	ยางปี	17 ขนาด		✓	8,000
	หลัง R	☐	☐	ยางปี	17 ขนาด		✓	
	หลัง L	☐	☐	ยางปี	17 ขนาด		✓	
ยางขอบกระຈก	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบกระຈก	☐	มี	☐	ไม่มี				
แม็กซีไลน์เนอร์	☐	มี	☐	ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ใช้คฝ้าย	☐	มี	☐	ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ไฟเบรกลังคาค	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		