



ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ 6671 โดโลโต้ ปี 2015 สี เทา ทะเบียน ผด 657 วันที่ 21.ก.ค.63
 เลขไมล์ 70749 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MM142CLOGH เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 26 พ.ย 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ		☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	☐	
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
27. กระจุกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				
1. ไฟในถัง		☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด		☒	☐	
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				
1. ไฟหน้า		☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า		☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	☐	
6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. ไฟสูง		☒	☐	
8. ไฟท้าย	1,000	☒	☐	667.4 L
9. ไฟหรี่ท้าย		☒	☐	
10. ไฟเบรก		☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒	☐	
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. น้ำมันเครื่อง		☒	☐	950
2. น้ำมันเบรก		☒	☐	
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	☐	
4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	☐	
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	☐	
6. น้ำมันพัด		☒	☐	
7. น้ำฉีดกระจก		☒	☐	
8. น้ำล้างแบตเตอรี่		☒	☐	
9. แบตเตอรี่		☒	☐	
10. สายพาน		☒	☐	
11. สภาพเครื่องยนต์		☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				
1. ลูกปืนล้อ		☒	☐	
2. ลูกหมากคันชัก		☒	☐	
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ		☒	☐	
4. โช๊คอัพ		☒	☐	
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		☒	☐	
6. เบรก		☒	☐	
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	☐	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	☐	
9. ยางหุ้มแหนบ		☒	☐	



ด้านหน้า กระจกมองซ้าย
ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐๐

ข้างซ้าย กระจกมองขวา
~~๒๐๐๐~~, 1,500



ด้านหลัง กระจกมองซ้าย
๒๕๖๑, ๒๐๐๐

ข้างขวา
รวม ๒2,450

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว	✓		
หลัง L ☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว		✓	ดู
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 16 ขนาด..... 235/40/18		✓	685 ๖๖๓.๖ ด.๒ 10000
หน้า L ☐ ยางปี..... - ขนาด..... 235/40/18		✓	
หลัง R ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 265/35/18		✓	
หลัง L ☐ ยางปี..... - ขนาด..... 265/35/18		✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	4000
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กไซไลน์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	๕๐๐๐
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	