

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota อีโคโนมิค 2011 สี ทาโอ ทะเบียน 88-7652 วันที่ 30/11/62


เลขไมล์ 180832 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา ดอก
 เลขตัวถัง MR0531HY9305 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ดอก
 เลขเครื่อง 1NZY270516 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 23 ก.พ 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กะบะไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	69 ลิตร
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	1 ลิตร
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	105 Ah
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		10500 กม.
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
ชื่อผู้ตรวจ 106				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้หนบ			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคอป			


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

อายุ = 5000 110012 2000

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	✓		
	หน้า L	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	✓		
	หลัง R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	✓		
	หน้า R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16 ขนาด..... 195/60/15	✓		
	หน้า L	ยางปี.....16 ขนาด..... 195/60/15	✓		
	หลัง R	ยางปี.....12 ขนาด..... 195/60/15		✓	เสื่อมสภาพ
	หลัง L	ยางปี.....12 ขนาด..... 195/60/15		✓	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ควิบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		