

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mazda 2 1.3 Sport Highcon สี ดำ ทะเบียน 8กข 2719 มว วันที่ 20/7/66

เลขโมล 55423
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 31 พค 66
☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพื้ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. กัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ลิ้นเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ <u>i-STOP + i-ELOOP</u>	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคั่นชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		ต่าง
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		ต่างเสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม มีเสียงดังผิดปกติจากเครื่อง



ด้านหน้า



ข้างซ้าย ประตูท้ายขวาบ



ด้านหลัง

จาก A ถึง B



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	185/65R15		
	หน้า L	ยางปี		ขนาด	99		
	หลัง R	ยางปี		ขนาด	99		
	หลัง L	ยางปี		ขนาด	99		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็คชิลเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					