

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 21 03 2565

ทะเบียน 3 NO 4278 มข	ยี่ห้อ-รุ่น Nissan Almera	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 น้ำมันเครื่อง 4 8 2 5 9 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 กันชนหน้า 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 เก็บสายเคเบิล 2 3		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 จอดสี 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ล้างถังน้ำมัน (นอก) 3 5 2 ล้างทำความสะอาด 4 6		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ภาษี 3 5 2 ภาษี 4 6		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ