

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พอร์เช่ 2005 สี สีน้ำตาล ทะเบียน บธ 3946 วันที่ 20/7/62



เลขไมล์ 184425 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวญ ☒ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MNBBSDP305WA77330 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวญแจรีโมท.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 28 ต.ค 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่ดัง</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		<u>ไม่ดัง</u>
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง		☒	<u>ไฟภายในไม่ติด</u>	4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			<u>ซึมที่ข้อต่อ</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแอมป์			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 106



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กั้นคานงาเล็ก
ติดวงล้อ 6 นิ้ว

ข้างซ้าย ทาสีขาว



ด้านหลัง ไม่มี
สีทอง

ข้างขวา

* ๓๕๕ : ๖,๐๐๐ - ๖๒๕ : ๒,๐๐๐
๕ : ๔,๐๐๐ - ๖๓๓ : ๑,๕๐๐
๔๗ : ๒,๐๐๐ - ๖๐ : ๒,๐๐๐

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หลัง L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18 ขนาด	215/55/17	✓	
	หน้า L	ยางปี 18 ขนาด	215/55/17	✓	
	หลัง R	ยางปี 18 ขนาด	215/55/17	✓	
	หลัง L	ยางปี 18 ขนาด	215/55/17	✓	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		๖๓๓ : R
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		มีคองครีต ท่อ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		