



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ซีพรีแมค ปี 2015 สีเทา ทะเบียน 1040 76 60 วันที่ 5 ธ.ค 63
 เลขไมล์ 206457 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง MP1TFR86JRG067493 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท - ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 15 ธ.ค 63



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	Prat 200	1. ไฟหน้า	☒		L667.9
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย <u>600</u>	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		6. น้ำมันหม้อพัก	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		7. น้ำฉีดกระจก	☒			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. แบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. สายพาน	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัต				
1. ไฟในแก่ง	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด	☒		6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง <u>209</u>			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย <u>.....</u>			9. ยางหุแทน				

สมโภชน์



ด้านหน้า ก๊อปปี้หน้ารถ
66 66 2000

ข้างซ้าย ประตูด้าน L 66 66 66
9000, 2 ประตูด้าน R 66 66 66
1000



ด้านหลัง 66 66 66 66
66 1500

ข้างขวา ก๊อปปี้หน้ารถด้าน L
66 66 66
รวม 9300

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 215/70/15	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	