

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA VIOS 1.5B

สี ขาว

ทะเบียน ภท 8691

วันที่ 12/08/17

แฉนวนพาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาหิ ☒ ว่าง ส.ค. 67
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



เลขโมล 164282

เลขเครื่อง

เลขคิซ



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สภาพดี</u>		☒		1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. คีปิดน้ำฝน		☒	
12. แฉน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเลริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอรรี่		☒	
14. เซนคัลลอค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแค้นเครื่อง / แค้นเกียร <u>1896</u>		☒	<u>180</u>
16. คีบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอโร		☒	
18. กระจกจ้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอรร (ควมเยน / กลั)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัณลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกบินล่อ		☒	
22. แอรร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางคั่นฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า <u>ซ้ายไม่ติด</u>	☒		<u>180</u>	4. ใช้อัฟ		☒	
2. ไฟหน้า		☒		5. กระบุคพวงมาลัย/แลก		☒	
3. ไฟสปอรรตไลค ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ไม่ติด 180</u>	6. เบรก / ฉ่าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลค ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหบน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัมน		☒	
9. ไฟหรีท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. บัคน		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั / หม่ง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. กิ่งชนหน้ารถ (สี)

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา 2. ขอบประตูรถชนเสา (สี)

สี ๑,๖๐๐

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ไม่	
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 195/55 R15	/	/	
หน้า L ยางปี 22 ขนาด 99	/	/	
หลัง R ยางปี 22 ขนาด 99	/	/	
หลัง L ยางปี 22 ขนาด 99	/	/	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/	