

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ HiLux REVO

สี 1ท1

ทะเบียน บข 4025

วันที่ 24 พ.ค 65

เลขไมล์ 219371

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด พ.ค 65 ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			



ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. น้ำมันเบรก	☒		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
7. น้ำฉีดกระจก	☒		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
9. แบตเตอรี่	☒		
10. สายพาน	☒		
11. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดูแล้วปกติดี</u>	☒		

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ	☒		
2. ลูกหมากคันชัก	☒		
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ	☒		
4. โช้คอัพ	☒		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
6. เบรก	☒		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแบริด			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า รถกระบะ คันหนักรุ่น 1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 91	ขนาด		☒		
	หน้า L	☒ ยางปี 91	ขนาด	9/5/65 R16	☒		
	หลัง R	☒ ยางปี 91	ขนาด		☒		
	หลัง L	☒ ยางปี 91	ขนาด		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กไฟเลเซอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		ตัวเปลี่ยนกระจกหน้า		☒	
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					