

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan Marcha 1.2 E 2021 สี ดำ ทะเบียน 2 ขง 8665 วันที่ 10/9/69


เลขไมล์ 73718
 แผ่นไอวอก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 6/ก.ข./68
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


ถูกใจ ☐ ธรรมดา ☐ ดวก
☒ ถูกใจเจริโมค 1 ☐ ดวก
☐ รีโมค ☐ ดวก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	~ 1000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี			} ติดเติมน้ำมัน เปลี่ยน 000	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะนิฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม * กรอบไฟเลี้ยวข้างตัวรถฝั่ง R ชำรุด * ช่วงล่างมีเสียงดังขวาหน้า
 * แผ่นปีกขอบอะไหล่ไม่ตรงรุ่น C ไฟไฟสปรตไลท์กับที่ขยับแต่ง




ด้านหน้า ร: 0001 จักโครก



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

๙ ครอบปีกงัดมาจาก

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
			ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 175/65/R14		/		
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 175/65/R14		/		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 175/65/R14		/		
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 175/65/R14		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	1500	/		ครอบ 61 กก. หนัก 1500
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกล้อหลัง	☒ มี ☐ ไม่มี		/		