

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ toyota vigo 2.5E

สี เทา ทะเบียน ผต 3941 วันที่ 9 / 1 / 66

เลขโมล 284112

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 12/1/66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☒ ดอกร

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอกร


☐ รีโมท ☐ ดอกร

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		เช็คน้ำมัน
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		เช็คน้ำมัน
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		เช็คน้ำมัน
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		เช็คน้ำมัน
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		เช็คน้ำมัน
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		เช็คน้ำมัน
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		เช็คน้ำมัน
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		เช็คน้ำมัน
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	☒		เช็คน้ำมัน
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			สีจางๆ ไม่พริ้ว	1. ลูกปืนล้อ	☒		เช็คน้ำมัน
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		เช็คน้ำมัน
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก	☒		เช็คน้ำมัน
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคลอป	☒		เช็คน้ำมัน
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		เช็คน้ำมัน
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		เช็คน้ำมัน
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		เช็คน้ำมัน
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ	☒		เช็คน้ำมัน
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง	☒		เช็คน้ำมัน
10. ไฟเบรก		☒		13. บั้มบก	☒		เช็คน้ำมัน
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสี่ยง)	☒		เช็คน้ำมัน
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม สีสีเทาไม่พริ้ว กลิ่นรถไม่พริ้ว




ด้านหน้า สีชมพูฟ้า 3 ตอ



ข้างซ้าย สีรองชู้ตงมรอมสี



ด้านหลัง ฟ้า ตอชมพูขาวชมพู
ชมพู สีขาว ตอชมพูขาวชมพู



ข้างขวา สีชมพูฟ้า 3 ตอ
สีรองชู้ตงมรอมสี

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิตัม ☐ แม็คคิตอง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว		
	หน้า L ☒ แม็คคิตัม ☐ แม็คคิตอง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว		
	หลัง R ☒ แม็คคิตัม ☐ แม็คคิตอง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว		
	หลัง L ☒ แม็คคิตัม ☐ แม็คคิตอง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>20</u> ขนาด <u>215/65</u>		
	หน้า L ยางปี <u>20</u> ขนาด <u>215/65</u>		
	หลัง R ยางปี <u>20</u> ขนาด <u>215/65</u>		
	หลัง L ยางปี <u>20</u> ขนาด <u>215/65</u>		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	<u>1 ตอ ก</u>	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		