

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ สวช 55697 ปี 2017 สี เทา ทะเบียน กค 8348 วันที่ 15/7/62
 เลขไมล์ 55697 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMSCV3150011 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียว.....ดอก
 เลขเครื่อง K12B 5208283 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 27 กย 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>				1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟรีหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุ้มหมอบ		
10. เบรก		
11. เชื้อคอป		

ไม่ส่งเอกสาร



ด้านหน้า




ข้างซ้าย มีรอยขีดข่วนที่ข้างประตูซ้าย

600P



ด้านหลัง



ข้างขวา

2 = 9,000 100 = 2,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....17	ขนาด.....185/65/15	✓		
	หน้า L	ยางปี.....17	ขนาด.....185/65/15	✓		
	หลัง R	ยางปี.....17	ขนาด.....185/65/15	✓		
	หลัง L	ยางปี.....17	ขนาด.....185/65/15	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	ไม่มีชุดมีลมลมอะไหล่			✓	ตกชั้นลม
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		