

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ โตโยต้า COMMUTER ปี 2016 สี เทา ทะเบียน ผษ 7561 วันที่ 19 พ.ค. 66

เลขไมล์ 235,623

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 25 พ.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		66000 ทางซ้าย 2,500
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			66000 ทางซ้าย 2,500
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			2000
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
				9. ยางนูแฮมบ	☒		
					☒		
					☒		


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนหน้าสีน้ำตาล
เนื้อเหล็ก 1,300



ข้างซ้าย 66กม.รถถังซ้ายมีเหล็กสีน้ำตาล 1,300
มีเหล็กด้านหน้า 66กม.ถังซ้าย 1,300



ด้านหลัง ฝาท้ายสีน้ำตาลเนื้อเหล็ก 1,300
กันชนท้ายสีน้ำตาลเนื้อเหล็ก 1,500



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	/		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด		/		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	215/70 R15	/		
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด		/		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด		/		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กไซโลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					มีรอยแตก 900
รีดผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		