

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota Double Cab 2.4

สี เทา

ทะเบียน

2ขจ 7699 ททท.

วันที่ 3/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 21 มิ.ย. 69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....2.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 250965

เลขเครื่องยนต์


เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แลก	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

★ จัด ล้าง รถ

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หน้า L	☒	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หลัง R	☒	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หลัง L	☒	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด				215/65R16	
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด				๗	
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด				๗	
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด				๗	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี				
จั่วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี				
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ผ้าครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี				
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี				
ซิคดาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี				