



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan Almera 1-2 VL สี ดำ ทะเบียน กท 8734 กว วันที่ 12/5/66
 เลขโมล 193318
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ขาด 7 พ.ย. 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภาษี ☐ ธรรมดา.....ดวก
☐ ภาษีจเรโมท.....ดวก
☒ รัโมท.....ดวก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่ง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้าแตก (ซ่อม)(สี).

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี 1,200/

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ แม็คคเดิม	☐ แม็คคแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ แม็คคเดิม	☐ แม็คคแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ แม็คคเดิม	☐ แม็คคแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ ดี	☐ แม็คคเดิม	☐ แม็คคแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	185/65R15	☒		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	99	☒		
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด	99	☒		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	99	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					