

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Shogun สี น้ำเงิน ทะเบียน กม-8954 วันที่ 17/6/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 22 มิ.ย. 68
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบร็ด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 155,517 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	1000 1,000/2
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	เปลี่ยนจากเครื่อง	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพันอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ปีกนก	☒	☐	
23. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒	☐	* ใช้งานปกติ
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ครัช	☒	☐	ก๊อกล้อลมเบรก
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. บัมเปอร์	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง <u>155</u>	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว Lengo	✓		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 265/70/16		✓	✓ 1 ตัว, 16 นิ้ว
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 265/70/16		✓	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 265/70/16		✓	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 265/70/16		✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
รีวบินแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิคดาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
สวอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี			
พินทหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			