

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ



รุ่นรถ..... MITSU Triton..... สี..... ทะเบียน..... 381..... ไมล์..... วันที่ 1-10-63

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/		33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	ไม่มี
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-	ไม่มี	34	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-	ไม่มี	35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจกหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	/	/	/	
6	ขอบโคมไฟหน้า	/	/	/		38	ตัวกันสาดประตู	-	-	-	ไม่มี
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-	ไม่มี	1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	-	-	-	ไม่มี
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรัดน้ำมัน	/	/	/		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	-	-	-	ไม่มี	11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	10000
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	/	/	/		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-	ไม่มี	3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-	ไม่มี	4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-	ไม่มี	6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	ปี 20	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมน้ำมัน	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคัมล้อ	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	ไม่มีคัมล้อ
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	
32	แม็กกลายเนอร์	/	/	/	งูเขียดและหนู	12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	

มีคนอดัดและซ่อม
Carson 6/10/63

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	-	-	-	ไม่มี	1	คัทชี+แหวนบ	/	/	/	ไม่มี
14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	มี 2 บาน	2	ท่อไอเสีย	/	/	/	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/		รอยขีด	3	คูลลิ่ง	/	/	/	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/		ฉีกขาด/เปื้อน	4	น็อตล้อ	/	/	/	
17	แผงท้าย	/	/	/		5	ยางอะไหล่	/	/	/	
18	ยางวงกบ	/	/	/		6	พลาสติกได้กันชนหน้า	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/		7	พลาสติกได้กันชนหลัง	/	-	/	ไม่มี
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหน้าซ้าย	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-	ไม่มี						
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

ช่าง: 68 วัน/เดือน/ปี: 1-10-67
 ผู้ตรวจ/QC:  วัน/เดือน/ปี: 1/10/67
 ฝ่ายขาย:  วัน/เดือน/ปี: 2/10/67