

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 2017 ทะเบียน ๒๑ ๒๙๕๗ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๓

เลขไมล์ 14908a

เลขตัวถัง MROGCA8CB200045044

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD



ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระเป๋าหมอนข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระเป๋าพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 850	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ				
1. ลูกปืนล้อ							
2. ลูกหมากคันชัก							
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ							
4. โช๊คอัพ							
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค							
6. เบรก							
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)							
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)							
9. ยางหุ้มแวน							

ชื่อผู้จอง 6๑๖

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย * ครึ่งดอง

+ ฝาปิดดอง



ด้านหลัง

ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓	✗	
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี.....19 ขนาด..... 215/55/17	✓		
หน้า L ☐ ยางปี.....19 ขนาด..... 215/55/17	✓		
หลัง R ☐ ยางปี.....20 ขนาด..... 225/75/14	✓		
หลัง L ☐ ยางปี.....20 ขนาด..... 225/75/14	✓		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้คฝาท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรคหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี			