

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda HR-V 1.8 E Limited สี ดำ ทะเบียน มท 85896 วันที่ 5 ก.ค. 66

เลขไมล์ 117,066
 แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 11 ก.ค. 66


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☒ มี 1 พ.ค. 66 ถึง 31.12.66 ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>ใกล้</u>	☐	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก <u>ใกล้</u>	☐	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☐	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่ <u>ใกล้</u>	☐	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☐	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☐	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สลักขั้วนิไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☐	☐	
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมพ์	☐	☐	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดลม	☐	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☐	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม

- รถซ่อมแล้วไม่ทำประกัน
 - กิ่งรถปรอท FL มีเสียง




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....23 ขนาด.....215/55R17	☒	
	หน้า L ยางปี.....23 ขนาด....." " " "	☒	
	หลัง R ยางปี.....23 ขนาด....." " " "	☒	
	หลัง L ยางปี.....23 ขนาด.....215/55R17	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี		สีดง
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	