

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota revo 4 Dr. 2.5 Entry Pre. สี ดำ ทะเบียน กก 6496 รก. วันที่ 24 ตุลาคม 2563

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 28 ต.ค. 68.
☐ ไม่ขาด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลวโมล 86,624 เลวเครื่อง 2600895409 เลวคัสซี MR0CB8DP500467334

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ผ้า	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลัษณ์ไฟ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี นลว				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชั้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ นลว		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครีซ			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์			
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ปีกนก			
6. ไฟดย์ไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หน่วง / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย				13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			


หมายเหตุเพิ่มเติม รถสภาพดี รอยขีดข่วน สดวกดี , ยาง 4 เส้น , โช้คหน้า




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 265 60 R18	☒	☒	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด			
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด			
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด			
ยางรอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ฝาครอบบุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี	☒	☒		
แม่กซ์ไถเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี	☒	☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี	☒	☒		