

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Vios ปี 2012 สี ขาว ทะเบียน กอ ๙๐๑๗ วันที่ 6 มี.ค 63

เลขไมล์ 107330

เลขตัวถัง MRO53HY9305343931

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 27 มี.ค 64

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... 2 ดอก

☒ กุญแจรีโมท..... 1 ดอก

☐ รีโมท..... ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒		ใบเสร็จมีติดมา
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☒ มี ☒ ไม่มี	☒						
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแกง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพิก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแทนบ			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า สีเงินดำเงา 2500
 ไซด์รอลู ฝากระโปรงหน้า
 สีเงินดำเงา 2500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง สีเงินดำเงา
 สีเงินดำเงา
 2500

ข้างขวา

รวม 11,300

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/60/15		✓	} 5000 แตกฉาบ 5000
หน้า L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/60/15		✓	
หลัง R ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/60/15		✓	
หลัง L ☐ ยางปี 17 ขนาด 185/60/15		✓	
ยางขอบกระจัก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี มี ดมกลิ้งทอง		✓	1200
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	สีรถไซด์รอลู
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		