

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ 2.0 10T สี ขาว ทะเบียน 08-5683 วันที่ 29/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 8.2969


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 115,728 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		16
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สวิตช์ลักษณะไฟ	☒		* ว่างปกติ 11.10
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>รวมกล้อง</u>	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้คัท	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ฝาเบรก / จานเบรก	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ครี	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้ม			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

หน้ากระจกล้าง
ลมพิษบนประตู



ข้างซ้าย

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาลิม ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาลิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาลิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาลิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 265/60/18	☒		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
รีว빙แดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิกฟาย	☒ มี ☐ ไม่มี			
สากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			