

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ 7 ปี 1.8 ลิตร ปี 2013 สี ขาว ทะเบียน ชมส 9819 วันที่ 4 ต.ย 62
 เลขไมล์ 153115 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROCR12070251 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 10 มิ.ย 61 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>พลาสติก PVC</u>		☒	ขาดเบาะ R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	66 มก R
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	เครื่องยนต์ดี
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด		☒	T-BELT 76
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	น้ำมันเครื่อง
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหนุน			
10. เบรก			
11. เชื้อคัท			


ชื่อผู้ตรวจ 10046

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า สีอิมัลชัน



ข้างซ้าย สีอิมัลชันสีเงิน
แก้มตันซ้ายบสีเงิน



ด้านหลัง



ข้างขวา

$\Sigma = 9000$ 1101 = 2500, 1072 = 1000, สีอิมัลชัน + สีเงิน = 2500
สีฟ้าอิมัลชัน = 25000, สีเงิน = 500, 1101 = 2000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....16..... ขนาด.....205/70/15	✓		
หน้า L ยางปี.....16..... ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง R ยางปี.....16..... ขนาด.....205/70/15	✓		
หลัง L ยางปี.....16..... ขนาด.....205/70/15	✓		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		