

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota R1000 ปี 2014 สีเทา ทะเบียน 3กข 128 วันที่ 20/10/64

เลขไมล์ 125169

เลขตัวถัง MRRBT9F3X0117013

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 11 ร.ย 2563

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓				1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓				3. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยวขวา	✓			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเบรก	✓			
6. สัญญาณไฟ	✓				6. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓				7. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	✓			
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				1310
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	✓			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓			
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	✓			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	✓			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	✓			
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก	✓			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ระบบไฟภายในรถ					9. ยางหุ้มแบริด				
1. ไฟในถัง	✓								
2. ไฟหน้าปิด	✓								
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี								

ชื่อผู้จอง 604



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้าแตก
 กระจก ฝั่ง 66 แผล + ฝากระโปรง ปร. 8 รว. ฝั่ง 66 แผล + สีพลา
 ด้านหน้า ฝั่ง 66 แผล = 2000

ข้างซ้าย กระจก ฝั่ง 66 แผล 1 ฝั่ง 66 แผล
 กระจก ฝั่ง 66 แผล + สีพลา
 กระจก ฝั่ง 66 แผล = 4500



ด้านหลัง กระจก ฝั่ง 66 แผล
 1500 (พองตัว 8000
 (พองตัว 12) 8010
 พองตัว 12 = 16010

ข้างขวา
 700000 16010

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... 16 ขนาด..... 185/60/15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	4600
	หลัง R ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	1300
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝ่าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	