



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พิคอัพ 6 เมตร + 9 ปี 2016 สี เทา ทะเบียน 10 พง 7361 วันที่ 9 เดือน ๑๑ ปี ๖๕



เลขไมล์ 148083 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MP1TFR87JH5007162 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 16 เดือน ๖๕

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>๓๔๕</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>๑๐๐</u>	☒		
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		<u>๑,๐๐๐</u>
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ไซค์อ็อป	☒			
1. ไฟในถัง		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒			
2. ไฟหน้าปิด		☒			6. เบรก	☒			
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง <u>๖๑๙</u>					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแพน	☒			
สมโภชน์									



ด้านหน้า กระจกชนหน้าดี มีน
66 แบล 1500

ข้างซ้าย 66 กระจกชนหน้าดี มีน
1500



ด้านหลัง

ข้างขวา

รวม 5900

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด	9.5/70/15	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด	9.5/70/15	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด	9.5/70/15	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด	9.5/70/15	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		