

ใบตรวจสอบสภาพ (รถที่ส่งมาตรวจ)

รุ่นรถ TOYOTA REVO

สี ขาว

ทะเบียน 20ขจ 8993 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7/7/65

เลขโมล 60233

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 16 พ.ค. 65

☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง	✓		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีซ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมพ์	✓		
9. ไฟท้าย	✓			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	ไม่มีคด	☐	มีคดแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	ไม่มีคด	☐	มีคดแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	ไม่มีคด	☐	มีคดแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	ไม่มีคด	☐	มีคดแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 215/70 R15				พอใช้ได้
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 215/70 R15				พอใช้ได้
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด 225/75 R15		☒		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด 225/75 R15		☒		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		คู่หน้า
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่กซ์ไถเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			