

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ P-MAX 2.0 X สี ขาว ทะเบียน WS-5870 วันที่ 21/3/63
 เลขไมล์ 106,610 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 5 ต.อ. 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟรีพาร์	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความท่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			


ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง			
2. น้ำมันเบรก			
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำมันหม้อพัก			
7. น้ำฉีดกระจก			
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
9. แบตเตอรี่	☒		
10. สายพาน			
11. สภาพเครื่องยนต์			

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
4. โช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. เบรก			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางนูแทนบ			


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๗๖ - 15,000 หนักกว่า = 1,500 ๑.5 ...
= ๑,500 110๓: 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเต็ม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		กลบเกล็น
หน้า L ☐ แม็คเต็ม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หลัง R ☐ แม็คเต็ม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หน้า R ☐ แม็คเต็ม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 11 ขนาด 16		☒	
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี			
คว้งบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			1.500
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบคัมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีโลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝ้าย ☒ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		1.100