

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ โตโยต้า วีโก้ แคป 2.4 6ด

สี ขาว ทะเบียน 1ตม 9364 ไม้ 59324 วันที่ 26/5/63

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี		/	/	สีเปลี่ยน	33	บันไดเสริมข้าง		-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ		-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)		-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์		-	-		35	โลโก้		/	/	
4	กระจังหน้า		/	/		36	ป้ายทะเบียน		/	/	
5	โคมไฟหน้า		/	/	ลอกโคมไฟหน้า	37	จุดเติมลม		/	/	
6	ขอบโคมไฟหน้า		-	-		38	คิ้วกันสาดประตู		-	-	
7	โคมไฟตัดหมอก		-	-		39	ขอบในกระบะ		/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก		-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟหับทึมกันชนหน้า		-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง		/	/	มีลมใหม่
10	เสาอากาศ		/	/		2	สนิมฐานเบต		/	/	มีลมใหม่เปลี่ยน
11	ขอบคิ้วยางหลังคา		/	/		3	สนิมขาเบต		/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า					4	ขั้วเบต		/	/	มีลมใหม่
13	กระจกหน้า					5	แผ่นกันความร้อน		/	/	
14	แผงจิ้งหรีด		/	/		6	ใต้ฝากระโปรง		/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด		/	/	ยาวเกินไป	7	น้ำหมอน้ำ		/	/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า		/	/		8	น้ำพักหมอน้ำ		/	/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า		/	/		9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน		/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก		/	/	มีจุดสีเงิน	10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง		/	/	มีลมใหม่
19	ขอบไฟหลังคา		-	-		11	น้ำมันเครื่อง		/	/	
20	กระจกประตู		/	/	มีจุดสีเงิน		ภายใน				
21	โคมไฟท้าย		/	/	มีจุดสีเงินมีงูขึ้น	1	เบาะหน้า		/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย		-	-		2	เบาะหลังหรือเค็บ		/	/	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง		-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น		/	/	ด้านหน้าไม่มี
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง		-	-		4	เพดาน		/	/	สลายรถ
25	กระจกหลัง		/	/		5	สนิมน็อตเบาะ		/	/	
26	ไฟหับทึมกันชนหลัง		/	/		6	ช่องแอร์		/	/	
27	ยางรถ		/	/	ปี 2025/415	7	พลาสติกแผงประตู		/	/	
28	ล้อแม็กซ์		/	/		8	ช่องเก็บของ		/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม		/	/		9	คอนโซลหน้า		/	/	
30	ฝาปิดคัมล้อ		/	/		10	คอนโซลกลาง		/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน		/	/	มีอะไหล่	11	ฟิล์ม		/	/	มีรอยร้าวกัน
32	แม็กกลายเนอร์		/	/		12	กล่องเก็บแว่น		/	/	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่		/	/		1	กัทซี+ແໜບ		/	/	
14	มือจับในประตู 4 บาน		/	/		2	ท่อไอเสีย		/	/	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย		/	/		3	ดุมล้อ		/	/	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา		/	/		4	น็อตล้อ		/	/	
17	แผงท้าย		/	/		5	ยางอะไหล่		/	/	
18	ยางวงกบ		/	/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า		-	-	
19	ยางขอบประตู		/	/		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง		-	-	
20	ที่จุดบุหรี่		/	/			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์		/	/	
1	ไฟหน้า		/	/		2	ความเย็น		/	/	
2	ไฟหลัง					3	เสียงแอร์		/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า		/	/		4	กลิ่น		/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง		-	-							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม		/	/							
6	ไฟตัดหมอก		-	-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง		/	/							
8	ไฟเบรก		/	/	มีชำรุด						
9	ไฟถอย		/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน		/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน		/	/							
12	กระจกมองข้าง		/	/							
13	กระจกประตู		/	/							
14	เครื่องเสียง		/	/							
15	แดร		/	/							
16	เรือนไมล์		/	/							

หมายเหตุ

*ซ่อมกันชนหน้าฝั่งซ้ายเสีย. *มีละออสีเขียวรอบกันชน

ช่าง:

วัน/เดือน/ปี:

ผู้ตรวจ/QC:

วัน/เดือน/ปี:

ฝ่ายขาย:

วัน/เดือน/ปี: 26/6/68

นางสาว... นาย...