

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ **MITSUBISHI PAJERO** สี **ขาว** ทะเบียน **1๗5 7226** วันที่ **25/11/68**

เลขไมล์ **125,๙๖๐** ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง **MMTEUKR10LH01228** เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี ☒ ดอก

เลขเครื่อง **4N1 5๐5๙๙๐๗** ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี



เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด ☐ ไม่ขาด



ข้อมูลสภาพภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	หมายเหตุ
1. เบาะ		1. ไฟหน้า	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี		2. ไฟหัวท้าย	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความทรง, เสียง)		3. ไฟเลี้ยวหน้า	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		4. ไฟเลี้ยวหน้า	
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า	
6. สัญญาณไฟ		6. ไฟเบรก	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		7. ไฟเลี้ยวหน้า	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		8. ไฟเลี้ยวหน้า	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		9. ไฟเลี้ยวหน้า	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		10. ไฟเลี้ยวหน้า	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี		11. ไฟเลี้ยวหน้า	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		12. ไฟเลี้ยวหน้า	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี		ระบบของไหลและห้องเครื่อง	
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี		1. น้ำมันเครื่อง	1100บาท
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี		6. น้ำมันหม้อพัก	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		7. น้ำฉีดกระจก	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		9. แบตเตอรี่	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		10. สายพาน	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี		11. สภาพเครื่องยนต์	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		ระบบขับเคลื่อน	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		1. ลูกปืนล้อ	
ระบบไฟภายใน		2. ลูกหมากคันชัก	
1. ไฟในเบาะ		3. ยางกันแผ่นเพลท	
2. ไฟหน้าปิด		4. ไร้คัท	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	
ชื่อผู้จอง		6. เบรก	
ชื่อผู้ขาย		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	
		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	
		9. ยางดูแล	

สมโภชน์



~~ด้านหน้า~~

ข้างซ้าย



~~ด้านหลัง~~

ข้างขวา

สภาพรถ					หมายเหตุ		
หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระโหลก / ขนาด	18 นิ้ว	/		
หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระโหลก / ขนาด	18 นิ้ว	/		
หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระโหลก / ขนาด	18 นิ้ว	/		
หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระโหลก / ขนาด	18 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20 ขนาด 265/60/R18			/		
	หน้า L	ยางปี 11 ขนาด 11			/		10400
	หลัง R	ยางปี 11 ขนาด 11			/		
	หลัง L	ยางปี 11 ขนาด 11			/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ตัวถังแตก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☐ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบค้อนล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระโหลก	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		