


ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Toyota 2014 สี ฟ้า ทะเบียน ขบ 2584 วันที่ 16.11.64

เลขไมล์ 116219 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง 1R0JB800902712594 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		900
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันมือพัก	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			3500
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	✓		1000
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท			
1. ไฟในแก่ง	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด	✓			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง 606				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุหนาบ			
สมโภชน์							




ด้านหน้า กระจกหน้ารถ
แตกเป็น 6 แฉก
3000



ข้างซ้าย กระจกข้างรถแตก
เป็น 6 แฉก
3000



ด้านหลัง กระจกท้ายรถ
3500



ข้างขวา *

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 265 / 65 / 17	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 265 / 65 / 17	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 265 / 65 / 17	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... 19 ขนาด..... 265 / 65 / 17	☒	
ยางขอบกระຈ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	มี 6 แฉก ร่อง 3000
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	มีรอยแตกเล็กน้อย
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	