

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI Swift 1.2 GL MAX Edition ทะเบียน 195 5337 วันที่ 20/11/65

เลขโมล 47682
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ 3 ร.ด. 65
☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดะยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ชิมบัน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 3. กันชนหลัง (สี)



ข้างซ้าย 1. ขอบหลังคา หลัง (โลหะ) (สี)

2. ขอบประตู หลัง (โลหะ) (สี)

สี 3,000-

	ด้าน	ทุบ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 175/65 R15	✓	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี หนัก หลัง ภาด.		✓
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี มีชุดอะไหล่ 1 ชุด	-	-
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ฝาครอบถุงล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	