

ใบตรวจสภาพ

75 4353

รุ่น NISSA NOTE

สี 677

ทะเบียน 25 4353

วันที่ 3 ส.ค. 65

เลขไมล์ 105578

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 12 ก.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา

☒ ถูกใจรีโมท


☐ รีโมท

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง 800	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพิก	☐	☐	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่ เปลี่ยน 11/20/20	☒	☐	2115
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน เปลี่ยนสายพาน	☒	☐	1500
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุพวงมาลัย/แอล	☐	☐	
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุแหนบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ขับขึ้น	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักน	☒	☐	
11. ไฟติดหมวกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐			☐	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า หัวรถถังชนชน, 1300




ข้างขวา



ด้านหลัง หัวรถถังชนชนท้าย 1300

หัวรถถังฝาท้าย 1300



ข้างซ้าย หางท้ายชนท้าย 1500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>18</u> ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี <u>18</u> ขนาด..... <u>185 / 55 R15</u>	☒	
	หลัง R ยางปี <u>18</u> ขนาด..... <u>ท้ายรถชนท้าย 415 มม</u>	☒	<u>5000</u>
	หลัง L ยางปี <u>18</u> ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☐ ไม่มี		