

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... สี..... ทะเบียน..... วันที่.....
 เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☒ ชาด. 122064 ☐ ไม่ชาด. ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ					1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ไฟหรี่หน้า				
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)					3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี					4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี					5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญลักษณ์ไฟ					6. ไฟเคยล์ไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)					7. ไฟสูง				
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					9. ไฟท้ายซ้าย				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี					10. ไฟเบรก				
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง				169
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรนาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี					6. น้ำมันหม้อพัก				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำฉีดกระจก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					9. แบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					10. สายพาน				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					11. สภาพเครื่องยนต์				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี					3. ยางกันผ่านพลาซึบ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัต				
1. ไฟในถัง					5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด					6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหนุน				

สมโภชน์




ด้านหน้า

ใบประตู - ประตู

ล้อ

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ใบประตู - ประตู

ข้างขวา

น้ำหนัก = 800

ปี = 2000

ราคา = 10,000

ใบประตู = 2,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... ขนาด... 15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กสไลเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ่ติดฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลับคาง	☐ มี ☒ ไม่มี		